


# PHILIPS

## DOCUMENTACION DE SERVICE DEL RECEPTOR MODELO

### AL E30-U



1955/56

PARA RED DE 220 V - C.A. o C.C.

#### GENERALIDADES:

**Alimentación** ..... : 220 V c.a. ó c.c.  
**Circuito** ..... : superheterodino  
**Consumo** ..... : 64 W  
**Frecuenc. intermedia** : 468 kc  
**Nº de circuitos R.F.** ... : 1 + 1  
**Nº de circuitos F.I.** ... : 2 + 2  
**Potencia de salida** ... : 2,2 W (D = 10 %)  
**Altoparlante** ..... : 6"  
**Dimensiones** ..... : 510 x 333 x 215  
**Peso aproximado** ..... : 9,500 kg.

#### GAMAS DE ONDA:

Posición I: onda corta I - 14,9 a 20 Mc  
Posición II: onda corta II - 9,2 a 12,5 Mc  
Posición III: onda corta III - 5,8 a 7,8 Mc  
Posición IV: onda larga - 540 a 1600 kc  
Posición V: onda larga - 540 a 1600 kc  
(emis. locales)

#### VALVULAS:

L1 - UCH42 - Conversora  
L2 - UAF42 - Ampl. F.I. y detec. A.F.  
L3 - UAF42 - Amplif. A.F. y C.A.S.  
L4 - UL41 - Salida  
L5 - UY41 - Rectificadora  
L6 - UM4 - Control visual de sintonía  
L7 - Foquito 6,3 V - 100 mA: 8073 D  
L8 - Foquito 6,3 V - 100 mA: 8073 D  
L9 - Foquito 6,3 V - 100 mA: 8073 D  
L10 - Regulad. de corriente: 1904 - K ó 1904/70

#### PERILLAS DE CONTROL:

A la izquierda:  
Perilla grande: Encendido y control volumen  
Perilla chica: Tono  
A la derecha:  
Perilla grande: Sintonía  
Perilla chica: Llave de onda  
En el respaldo:  
Enchufe para pickup y llave Fono - Radio

#### INSTRUCCIONES DE AJUSTE

##### AJUSTE DE F.I.:

1. — Conectar el medidor de salida (5 ohms - 50 mW) al secundario del transformador de salida; abrir completamente el tandem, llevar al máximo el control de volumen y el control de tono; llave de cambio en posición IV; la salida del generador aplicada a la grilla control g1 de la válvula conversora UCH42 y a chassis del aparato.
2. — Inyectar señal de 468 kc (modul. 30 % de modulación a 400 c/s) y ajustar los núcleos de los transformadores de F.I. a máxima salida y en el orden detallado a continuación:
  - a) Núcleo del bobinado placa 2º trafo F.I.
  - b) " " " de diodo 2º trafo F.I.
  - c) " " " placa 1º trafo F.I.
  - d) " " " de grilla 1º trafo F.I.

3. — Retocar en el mismo orden, atenuando la salida del generador de señales hasta obtener el ajuste correcto.  
Límite de sensibilidad a 50 mV : 22,6 mV.

##### AJUSTE DE LA TRAMPA DE F.I.

- a) Conectar los terminales del generador al borne antena y al chassis del aparato; cerrar el tandem completamente.
- b) Generador en 468 kc (modul. 30 %) y aplicar señal hasta obtener en la salida aprox. 50 mV.
- c) Ajustar el núcleo de S22 hasta lograr la **mínima** salida posible.  
Repetir b) y c) hasta obtener la mínima salida con máxima tensión del generador.

## AJUSTE DE R.F.

Ajuste preliminar (con el objeto de evitar que el padder C16 resulte chico y haya que cambiarlo).

- Generador en **605 kc** — aguja dial aproximadamente en **620 kc** — y buscar señal con C16.
- Generador en 1500 kc; buscar señal con trimmer **C14**.

Repetir a) y b) acercando cada vez más la aguja a **605 kc** en la operación a).

Finalizado el ajuste cuando las señales de **605** y **1500 kc** coinciden respectivamente con la marcación en el dial.

Se procede ahora al ajuste general del receptor de acuerdo a la tabla detallada a continuación y en el orden en ella indicado.

Con el tandem abierto, colocar la plantilla de ajuste y fijar la aguja en **cero**.

Conectar el generador de señales al borne antena del receptor y chassis.

I	Llave onda en posición .	IV	Límite sensib.	II	Límite sensib.	I	Límite sensib.	III	Límite sensib.
2	Llevar aguja dial y generador de señales a .	605 kc	—	9,3 Mc	—	15 Mc	—	5,9 Mc	—
3	Ajustar a máxima señal núcleos y trimmers ..	C16 S1	16 $\mu$ V	S7/S8 C15	16,2 $\mu$ V	S25/S26 S27/S28	36 $\mu$ V	S9 - S10	15,6 $\mu$ V
4	Llevar aguja dial y generador de señales a ..	1500 kc	—	12 Mc	—	19 Mc	—	7,5 Mc	—
5	Ajustar a máxima señal núcleos y trimmers ..	C14 C6	15,6 $\mu$ V	C12 C5	17,6 $\mu$ V	C49 C48	28,2 $\mu$ V	C13	15,2 $\mu$ V
6	Verificar calibración y sensibilidad en ....	1015 kc	17 $\mu$ V	9,6 Mc	15,8 $\mu$ V	17 Mc	27 $\mu$ V	(x) 6,3 Mc	14 $\mu$ V
7	Repetir los puntos ....	2 - 3 4 - 5	—	2 - 3 4 - 5	—	2 - 3 4 - 5	—	2 - 3 4 - 5	—
8	Sellar con cera núcleos y trimmers .....	C16 S1 C14 C6	—	S7 S8 C15 C12 C5	—	S25/S26 S27/S28 C49 - C48	—	S9/S10 C13 C4	—

(x) En esta frecuencia debe ajustarse a máxima salida el trimmer C4.

L. M. COCA  
Insp. Gen. Service Central

## L I S T A D E R E P U E S T O S E L E C T R I C O S

### BOBINAS Y TRANSFORMADORES

S1 - S2 - S3	: Transformador de antena O.L. ....	BE 127 13
S4 - S5 - S6	: Transformador de antena O.C. 2 y O.C. 3 .....	BE 126 55
S7 - S8	: Bobina osciladora O.C. 2 .....	BE 127 02
S9 - S10	: Bobina osciladora O.C. 3 .....	BE 126 60
S11 - S12	: Bobina osciladora O.L. ....	BE 127 04
S13-	: Antena de cuadro con respaldo ...	BE 127 01
S14 - S15	: Transformador de F.I. 1ro. ....	BE 134 80

S16 - S17	: Transformador de F.I. 2do. ....	BE 134 81
S18 - S19 - S20	: Transformador de parlante ....	BE 100 79
S22	: Bobina trampa F.I. ....	BE 126 62
S23	: Altoparlante 6" ....	BE 205 23
S24	: Bobina compensadora ....	BE 127 05
S25 - S26	: Bobina osciladora O.C. 1 ....	BE 127 06
S27 - S28	: Bobina antena O.C. 1 ....	BE 127 07

### CAPACITORES

C1	- Papel .....	600V	4700 pF	BK 702 20/4K7
C2	- Papel .....	600V	4700 pF	BK 702 20/4K7
C3	- Cerámico .....	350V	180 pF	BK 196 20/180E
C4	- Trimmer de aire ....	30 pF	28 212 36	
C5	- Trimmer de aire ....	30 pF	28 212 36	
C6	- Trimmer de aire ....	30 pF	28 212 36	
C7	- Cerámico .....	500V	39 pF	BK 196 20/39E
C8	- Mica .....	400V	270 pF	BK 188 02/270E
C9	- Mica .....	400V	171 pF	BK 187 01/171E
C10	- C11 - Tandem doble ..			BE 016 03
C12	- Trimmer de aire ....	30 pF	28 212 36	
C13	- Trimmer de aire ....	30 pF	28 212 36	
C14	- Trimmer de aire ....	30 pF	28 212 36	
C15	- Trimmer de aire dist. ....	30 pF	49 005 00	
C16	- Alambre .....	200 pF		BK 194 10/200E
C17	- Mica .....	400V	164 pF	BK 187 01/164E
C18	- Mica .....	400V	62,5 pF	BK 187 01/62E5
C19	- Papel .....	400V	0,33 $\mu$ F	BK 701 20/330K
C20	- Papel .....	400V	0,1 $\mu$ F	BK 701 20/100K
C21	- Cerámico .....	350V	100 pF	BK 196 20/100E

C22	- Cerámico .....	350V	56 pF	BK 196 20/56E
C23	- Papel .....	400V	0,15 $\mu$ F	BK 701 10/150K
C24	- Papel .....	100V	22000 pF	BK 700 10/22K
C25	-			Están incluidos en el 1er. transf. F.I.
C26	-			Están incluidos en el 2º transf. F.I.
C27	-			Están incluidos en el 2º transf. F.I.
C28	-			Están incluidos en el 2º transf. F.I.
C29	- Papel .....	400V	47000 pF	BK 701 20/47K
C30	- Cerámico .....	350V	100 pF	BK 196 20/100E
C31	- Papel .....	400V	1000 pF	BK 701 20/1K
C32	- Cerámico .....	350V	100 pF	BK 196 20/100E
C33	- Papel .....	600V	0,1 $\mu$ F	BK 702 10/100K
C34	- Papel .....	400V	10000 pF	BK 701 10/10K
C35	- Papel .....	100V	0,47 $\mu$ F	BK 700 10/470K
C36	- Electrolítico ..	12,5V	100 $\mu$ F	49 020 39
C37	-	(300V	50 $\mu$ F)	48 317 08
C38	-	(300V	50 $\mu$ F)	
C39	- Antirruido .....	22000 pF		BK 704 20/22K
C40	- Mica .....	400V	778 pF	BK 188 01/778E
C41	- Mica .....	400V	778 pF	BK 188 01/778E

## CAPACITORES:

C42 - Cerámico .....	500V	10 pF	BK 196 30/10E
C43 - Papel .....	600V	5600 pF	BK 702 10/5K6
C44 - Papel .....	100V	15000 pF	BK 700 10/15K
C45 - Papel .....	100V	22000 pF	BK 700 10/22K

C46 - Papel .....	100V	27000 pF	BK 700 10/27K
C47 - Cerámico .....	500V	10 pF	BK 196 30/10E
C48 - Trimmer de aire .....		30 pF	28 212 36
C49 - Trimmer de aire .....		30 pF	28 212 36


## RESISTORES


R1 - Carbón .....	½W	100000 ohm.	BE 059 23/100K
R2 - Carbón .....	½W	2,2 Meg.	BE 059 23/2M2
R3 - Carbón .....	1 W	15000 ohm.	BE 059 26/15K
R4 - Carbón .....	1 W	22000 ohm.	BE 059 26/22K
R5 - Carbón .....	1 W	10000 ohm.	BE 059 26/10K
R6 - Carbón .....	½W	2,2 Meg.	BE 059 23/2M2
R7 - ) Potenciómetro .....	{ 50000 ohm.)		BE 082 24
R7d - {	{ 450000 ohm.)		
R8 - Carbón .....	½W	56000 ohm.	BE 059 23/56K
R9 - Carbón .....	½W	10 Meg.	BE 059 23/10M
R10 - Carbón .....	½W	150 ohm.	BE 059 23/150E
R11 - Carbón .....	½W	4,7 Meg.	BE 059 23/4M7
R12 - Carbón .....	1 W	150000 ohm.	BE 059 26/150K
R13 - Carbón .....	½W	1200 ohm.	BE 059 23/1K2
R14 - Potenciómetro .....	{ 500000 ohm.)		BE 082 22
R15 - Carbón .....	1 W	180 ohm.	BE 059 26/180E
R16 - Alambre .....	3 W	1500 ohm.	BK 782 10/1K5
R17 - Alambre .....	3 W	180 ohm.	BK 782 10/180E
R19 - Temcopil .....			49 379 62
R19a - Temcopil .....			49 379 62
R20 - Carbón .....	½W	100 ohm.	BE 059 23/100E
R21 - Carbón .....	½W	270000 ohm.	BE 059 23/270K



R22 - Carbón .....	½W	820000 ohm.	BE 059 23/820K
R23 - Carbón .....	½W	56000 ohm.	BE 059 23/56K
R24 - Carbón .....	½W	22000 ohm.	BE 059 23/22K
R25 - Carbón .....	½W	3,3 Meg.	BE 059 23/3M3
R26 - Carbón .....	½W	1 Meg.	BE 059 23/1M
R27 - Carbón .....	½W	1 Meg.	BE 059 23/1M
R28 - Carbón .....	½W	2200 ohm.	BE 059 23/2K2
R29 - Carbón .....	½W	120 ohm.	BE 059 23/120E
R30 - Carbón .....	½W	47 ohm.	BE 059 23/47E
R31 - Temcopil .....			49 379 62
R32 - Carbón .....	½W	22000 ohm.	BE 059 23/22K
R33 - Carbón .....	½W	6200 ohm.	BE 059 23/6K2
R34 - Temcopil .....			49 379 62
R35 - Carbón .....	½W	470000 ohm.	BE 059 23/470K
R36 - Carbón .....	½W	4,7 Meg.	BE 059 23/4M7
R37 - Carbón .....	½W	1 Meg.	BE 059 23/1M
R38 - Carbón .....	½W	5 Meg.	BE 059 23/5M
R39 - Alambre .....	10W	720 ohm.	BK 784 10/720E
R40 - Alambre .....	10W	720 ohm.	BK 784 10/720E
R41 - Carbón .....	½W	680000 ohm.	BE 059 23/680K
R42 - Alambre .....	10W	720 ohm.	BK 784 10/720E
R43 - Alambre .....	3 W	120 ohm.	BK 782 10/120E

## L I S T A D E R E P U E S T O S M E C A N I C O S

Gabinete con protector .....	BE 703 40	Polea mediana de madera (p. hilo dial) .....	BK 477 40
Gomitas para fijar chassis .....	BE 648 10	Resorte chaveta .....	BK 730 16
Emblema PHILIPS .....	BE 615 14	Perno 1:15 mm. ....	BE 330 02
Cuadrante .....	BE 618 02	Perno 1:8 mm. ....	BE 330 03
Tira de fieltro con cartón .....	BE 743 61	Buje - eje de accionamiento .....	BE 530 41
Escuadrita para portafoquito .....	BE 369 17	Llave de cambio de onda .....	BE 815 96
Aguja .....	BE 600 70	Segmento W2 .....	BE 801 75
Eje guía de la aguja .....	BE 334 35	Segmento W1 .....	BE 801 76
Tapa de abajo .....	BE 723 22	Resorte para hilo accionam. volumen .....	BK 740 17
Perilla grande .....	BE 602 81/marrón	Tuerca para electrolítico .....	07 093 02
Perilla chica .....	BE 602 04/marrón	Portafoquito completo .....	BK 922 54
Precinto de garantía .....	25 470 48	Buje largo con polea de madera .....	BE 530 45
Brida para ojo mágico .....	BE 381 61	- Buje corto con polea de madera conjunto .....	BE 531 02
Zócalo técnica "A" .....	BE 825 12	Ficha Antena - Tierra .....	BE 795 58
Resorte para zócalo .....	49 233 37	Placa con llave Fono completa .....	BE 795 76
Zócalo para ojo mágico .....	BE 825 36	Cordón alimentación (pedir por metro) .....	BM 680 08
Tacita para fijar tandem .....	BE 390 10	Ficha 220 V .....	BE 636 04
Rollito de goma para fijar tandem .....	BE 648 04	Zócalo para L10 .....	BK 225 42
Polea para tandem .....	BK 478 36	Cono con bobina para parlante .....	BE 147 15
Hilo p. dial (pedir por metro) .....	06 606 29	Aro de cartón para parlante .....	BE 546 38
Prensahilo .....	BK 072 23	Disco de franela para parlante .....	BK 470 48
Polea chica de madera (p. hilo dial) .....	BK 477 28	Tela para baffle .....	BM 221 15
Polea grande de madera (p. hilo dial) .....	BK 477 29	Caja embalaje .....	BE 733 26

















Colocación hilo dial e hilo potenc.

E30/36









E30/36



W2




W1



## CUIDE EL EMBALAJE


Utilícelo cada vez que deba  
transportar el receptor









E30/36  
Segmentos dibujados en pos. I (ver circuito)  
El extremo A es el más cercano al chasis

# TENSIONES Y CORRIENTES

130/36







Posiciones de la llove de onde: My W2 (Libr. 205.)

- 1: O. cortes I : 14.9. 20 Mc  
 2: O. cortes II : 9.2. 12.5 Mc  
 3: O. cortes III : 5.8. 7.8 Mc  
 4: O. larga : 540. 1600 kc  
 5: O. Argea : 540. 1600 kc